

418

OBWIESZCZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOŚCI I MIAR

z dnia 4 grudnia 1969 r.

w sprawie ogłoszenia przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) podaje się do wiadomości, co następuje:

Wydane zostały następujące przepisy i instrukcje o narzędziach pomiarowych, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Centralnego Urzędu Jakości i Miar:

Lp.	Tytuł przepisów bądź instrukcji i data ich ustanowienia	Dziennik Urzędowy CUJiM		Data, od której przepis bądź instrukcja obowiązuje	Uchylone przepisy i instrukcje
		Nr	poz.		
1	2	3	4	5	6
1	Instrukcja ogólna o sprawdzaniu narzędzi pomiarowych z dnia 16 czerwca 1969 r.	12	5,03/3	1 stycznia 1970 r.	1) instrukcja legalizacyjna ogólna z dnia 31 marca 1936 r. Wykonywanie legalizacji (POM 5,03/2) wraz z uzupełnieniem z dnia 30 sierpnia 1938 r. (POM 5,03/2,2); 2) Tryb wydawania tymczasowych instrukcji przez naczelników okr. LNM z dnia 15 lutego 1929 r. (POM 5,03/2,8); 3) Instrukcja ogólna z dnia 9 czerwca 1933 r. o sprawdzaniu narzędzi mierniczych przeznaczonych do czynności urzędowych nie mających charakteru obrotu publicznego (POM 5,04/1); 4) Instrukcja legalizacyjna ogólna z dnia 20 października 1938 r. Technika laboratoryjna (POM 5,05/1,5); 5) Instrukcja legalizacyjna ogólna — Technika cechowania — uzupełnienie z dnia 22 listopada 1935 r. (POM 5,05/1,8); 6) Instrukcja legalizacyjna ogólna z dnia 30 listopada 1938 r. Technika cechowania (POM 5,06/1); 7) Instrukcja legalizacyjna ogólna z dnia 19 czerwca 1937 r. Zaopatrzenie i urządzenie pracowni urzędów podporządkowanych Głównemu Urzędowi Miar (POM 5,08/1) wraz z uzupełnieniem z dnia 27 stycznia 1939 r. (POM 5,08/1,3); 8) Instrukcja legalizacyjna ogólna z dnia 21 sierpnia 1937 r. Stemple i cechy urzędów miar (POM 5,088/1).
2	Instrukcja o sprawdzaniu gęstościomierzy zbożowych z dnia 16 czerwca 1969 r.	13	5,81/4	1 stycznia 1970 r.	Instrukcja legalizacyjna z dnia 31 lipca 1937 r. o gęstościomierzach zbożowych. Wykonanie legalizacji [POM, poz. (3, 81/1) 5,81/3].
3	Przepisy o densymetrach do mleka wapiennego z dnia 28 czerwca 1969 r.	14	3,87514/1	1 stycznia 1970 r.	
4	Instrukcja o sprawdzaniu densymetrów uniwersalnych z dnia 28 czerwca 1969 r.	15	5,87511/1	1 stycznia 1970 r.	

Prezes Centralnego Urzędu Jakości i Miar: Z. Ostrowski